STROMSCHIENE

4 und 5 polig





ALLGEMEINES

Die verschiedene Stromschienen aus dem VILMA Programm sind für die Stromzufürung an Krananlagen, Hängebahnen und andere Geräte mit Elektromotoren gebaut.



SICHERHEIT

Gebaut nach der Norm IEC 529 - IP 23



VERWENDUNG

- Für Innen- und Aussenbetrieb von 30° bis + 40° C
- Radius : Min. L = 800 mm horizontal
- Spannung: 500 V



AUSFÜHRUNGEN

4 und 5 polig: 40 A - 60 A - 100 A - 140 A - 180 A und Stromleiter aus ROSTFREIEN Stahl (5 A max) für Steuerstrom und Kleinspannung. (Tabelle Seite 4)



Bild 1



Bild 2



Bild 5



Bild 3



Bild 4

Bild 1 - Form und Maße der Stromschiene mit Stromabnehmer und Mitnehmer ED 32.

Maße mit Anschlußkasten 100 A und bis 180 A, siehe Bild Seite 7.





Bild 2 - Seitenansicht vom Stromabnehmer CC 430, Mitnehmer ED 32 Aufhängung CA 206.







Bild 3 - Kurven


Minimum Radius : R = 800 mm Maximum Länge : L = 2200 mm

VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN

Тур	Stromleiter	Stromleiter Zahl	Strom-Zulässigkeit		Impedanz	Gewicht K/m
		Metall	Innen Betrieb	Aussen Betrieb	/m	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CA 44	TE	4 x 8 mm² Kupfer	40	20	0.00240	1,60
CA 45	K	5 x 8 mm² Kupfer	40	32	0,00210	1,70
CA 64	TŢ	4 x 12 mm² Kupfer				1,75
CA 65		5 x 12 mm² Kupfer	60 50		0,00150	1,85
CA 104	ŢŢ	4 x 25 mm² Kupfer	400	200	0.00070	2,20
CA 105		5 x 25 mm² Kupfer	100 80		0,00072	2,40
CA 144	TS	3 x 35 mm² + 1 x 25 mm²			2,45	
CA 145		3 x 35 mm² + 2 x 25 mm² Kupfer	140	125	0,00055	2,65
CA 184	T'S.	3 x 50 mm² + 1 x 25 mm² Kupfer	180 150 0,00035		0.00035	2,85
CA 185		3 x 50 mm² + 2 x 25 mm² Kupfer			30 0,00000	
CAX 4		2 - 3 - 4 oder 5 Leiter rostfreier Stahl	5	4	nur für Steuerstrom	1,60


AUFHÄNGUNGEN





Einzelheiten der Komponenten in Standard-Ausführung. - Für De

Rep.			
1 Ausfürhrungen auf Seite 4		Stromschiene L = 5000 mm Lieferung mit Verbindungsklemmen	
2	CA 206	Gleitaufhängung mit Schraube 8 x 20 bzw 8 x 60 Montagegeabstand 2 m oder 1,66 m bei Längen über 150 m.	
3	CA 250	Festaufhängung zur Verankerung der Schiene und bei Gesamtlängen unter 25 m.	
4	CA 204	Verbindungskappe zur Verbindung und Abdeckung der Schienenstöße	
5	CA 202	Endkappe	



hnungselemente, Trennungen, Kurven, Überfahrten auf Anfrage

	Rep.		Endeinspeisung
	6	EBD 4	mit Kabelschuhe für die Typen : CA 44 - CA 64 - CA 45 - CAX A
100		(EBD 5 = 5 polig)	Für Kabel bis max 4 x 10 mm²
W. W.	7	ECB 4	Streckeneinspeisung mit Kabelschuhe für die Typen : CA 40 - CA 60 - CAX
		(ECB 5 = 5 polig)	Für Kabel bis max 4 x 10 mm²
	8	BB 4	Streckeneinspeisung mit Anschlußklemmen für die Typen : CA 104 - CA 144 - CA 184
N (A)	9	CP 514	Befestigung mit Spannpratzen Ref. CP 514 (L = 600) Ref. CP 514.400 (L = 400) Andere Längen auf Wunsch
	10	SEITE 8	Stromabnehmer
	11	ED 32	Mitnehmer

Für CA 40 - CA 60 - CX 4 - Kohlen - Halter in gelbgrauen Farbton	Für CA 100 - CA 140 - CA 180 - Kohlen - Halter in blauen Farbton	Polzahl	Strom Max 60 % (ED)
CC 430 mit Kabel 4 x 2,5 mm² L = 1000 mm	CC 430 mit Kabel 4 x 2,5 mm ² L = 1000 mm	4	30
CC 530 mit Kabel 5 x 2,5 mm² L = 1000 mm	CC 530 mit Kabel 5 x 2,5 mm² L = 1000 mm	5	30
CC 430	CC 430	4	30
CC 530	CC 530	5	30
PPC 416	PPB 416	4	16
PPC 516	PPB 516	5	16
Stromabnehmer mit Kabel und	d Kupplung Innenbetrieb.		
CC 460	CB 460	4	60
Doppelstromabnehmer, mit versetzten Anschlußkasten bei Platzmangel			
CCB 460	CBB 460	4	60
Doppelstromabnehmer mit aufgebauten Anschlußkasten für Kabel 4 x 10 mm².			
	CA 40 - CA 60 - CX 4 - Kohlen - Halter in gelbgrauen Farbton CC 430 mit Kabel 4 x 2,5 mm² L = 1000 mm CC 530 mit Kabel 5 x 2,5 mm² L = 1000 mm CC 430 CC 430 CC 430 CC 430 Stromabnehmer mit Anschluß Für Kabel bis 4 oder 5 x 4 m Seiteneingang möglich. PPC 416 PPC 516 Stromabnehmer mit Kabel und CC 460 Doppelstromabnehmer, mit ver Platzmangel CCB 460	CA 40 - CA 50 - CX 4 - Kohlen - Halter in gelbgrauen Farbton CC 430 mit Kabel 4 x 2,5 mm² L = 1000 mm CC 530 mit Kabel 5 x 2,5 mm² L = 1000 mm CC 430 CC 430 CC 430 CC 430 CC 530 Stromabnehmer mit Anschlußkasten. Für Kabel bis 4 oder 5 x 4 mm². Seiteneingang möglich. PPC 416 PPB 416 PPB 516 Stromabnehmer mit Kabel und Kupplung Innenbetrieb. CC 460 CB 460 CB 460 CB 460 CBB 460 CDoppelstromabnehmer, mit versetzten Anschlußkasten bei Platzmangel CCB 460 CDoppelstromabnehmer mit aufgebauten Anschlußkasten für	CA 40 - CA 60 - CX 4

MITNEHMER FÜR STROMABNEHMER




Bild 1 und 2 - Stromabnehmer, einfacher oder doppelte Ausführung. (Bild 1 - 3 und 4 Seite 8)

(Bild 1 - 3 und 4 Seite 8) Mitnehmer ED 32

Bild 3 - Mitnehmer vom Kunden gebaut.





Bild 4 und 5 - Stromabnehmer mit Anschlußbüchse. Seitenausgang möglich für Kabel. Mitnehmen mit Kette möglich für Kurven.






Bild 6 - 7 und 8 - Doppel-Stromabnehmer, mit eingebauten Anschlußkasten (Bild 5 Seite 8). Mitnehmen durch Gabel CA 238.

Zum Ausbau der Stromabnehmer:

- · Stromschiene stromlos schalten.
- · Kabel abklemmen.
- Ketten lösen.
- Stromabnehmer am Ende oder an einer Schienenverbindung herausnehmen.

MONTAGEANWEISUNG UND WARTUNG

- Vor Montagebeginn Einspeisestelle in der Nähe des Netzanschlußes festlegen.
- Aufhängungen gerade und parallel zur Kranbahn mit maximalen Abständen von 2 m befestigen gemäß Bild Seite 6 - 7.
- Alle Stromschienenstücke gleichmäßig hinlegen, so daß der seitliche Farbstreifen außen sichtbar ist (K). Die Rippe F (Bild 2) verhindert eine falsche Einführung des Stromabnehmers.
- Stromschienenteilstück in der Aufhängung CA 206 einklinken. (Bild 1)
- Kupferschraubverbinder in die Kupferschienen stecken, das nächste Teilstück an das erste Teilstück schieben und verschrauben. Innen-Sechskant 4 mm, bzw. Außen-Sechskant 8 mm für CA 44 - CA 45.
- Verbindungskappen an der Schienenverbindung aufsetzen.
- Stromabnehmer einführen und mit Hand die Durchfahrt überprüfen.
- Weitere Stromschienenteilstücke montieren.
- Stromversorgung anschließen.
- Stromabnehmer und Mitnehmerarm an Kran oder anderes Gerät anpassen.


WARTUNG


Kohlenwechsel am Stromabnehmer:


Stromversorgung abschalten. Stromabnehmer am Ende oder bei einer Schienenverbindung herausnehmen. Kohlengehäuse lösen und die Kohlen wechseln. Auf das Gleiten der Kohlen in Gehäuse achten.

Schienenwechsel:

Stromversorgung abschalten. Verbindungskappen und Schienenverbinder demontieren. Schienenteilstück herausnehmen.
















Schleifleitungen 4 - 5 polig mit Stromabnehmerwagen herausnehmbar



Stromschiene "VE" mit aussen Stromabnehmer




Einzel-Stromschienen kleine Bauart 19 x 11 mm



Stromschienen Einpolige Ausführung von 80 bis 400 A



Laufschienen mit Kabelwagen



VILMA